



# 凍結にご注意ください！

気温が氷点下になると、ガス給湯器の給水管・給湯管が凍結し、お湯が出なくなるケースが多発します。

弊社にも、「お湯が出ない、ガス給湯器の故障ではないか」とのお問い合わせが多数寄せられますが、そのほとんどは給水管・給湯管の凍結によるものです。

屋外、北側で日が当たらない場所、むき出しになっている給水管・給湯管などは、特に注意が必要です。



## ●氷点下と予想される場合は、以下の対策をお願いいたします

- ①就寝前に給湯の蛇口を少し開けておく
- ②配管の露出部分を（タオル・保温チューブ）等で巻き保温する
- ③配管が凍結してお湯が出ない場合は無理に溶かそうとせず、自然に解凍をお待ちください。

●ご不明な点等ございましたらご連絡ください